
原材料入荷
管理パソコン
・ロケーション在庫表示
・出庫指示登録
・フォーク稼動状態表示
フォーク端末サーバ
・出庫指示送信
・入出庫実績受信
・ロケーション在庫更新
DBサーバ
AP
AP
AP
●入荷検品
・原材料ラベル貼付け。
・スキャナで読み取る。
※MESの機能を想定
●出庫
・卸し完了
生 産 ラ イ ン
●入庫
・ロケを選択
・ラベルスキャン
原材料置場
●出庫
・ピッキング指示を選択
・ピッキング
倉庫保管
・製品ラベル貼付け。
※MESの機能を想定
製品置場
●入庫
・ロケを選択
・ラベルスキャン
フォーク端末
・入庫登録
・出庫登録
・ロケーション別在庫表示
製品出荷
●出庫
・ピッキング指示を選択
・ピッキング
●出庫
・卸し完了